

### **Quesito 3**

Buongiorno,

A seguito di sopralluogo effettuato, avendo rilevato la misura interna tra i pilastri abbiamo riscontrato che la tribuna telescopica così come richiesta risulta avere nella fase di apertura un margine di tolleranza di 1-2 cm dalla balaustra al pilastro, quindi visto lo stato del cantiere ancora in fase di rifacimento dell'intera pavimentazione, si richiede la possibilità di aggiungere come miglioria una guida centrale da annegare a pavimento per garantire un'apertura sempre centrata tra i pilastri nella fase di apertura e avanzamento della tribuna.

Attendiamo cortese riscontro.

Cordiali saluti

### **Risposta quesito 3**

**Buongiorno,**

**Valutata la proposta, la stazione appaltante ha deciso di non realizzare la predisposizione di una sede per il binario (poiché tale intervento comporterebbe dei ritardi sul cronoprogramma dei lavori).**

**Tuttavia qualora l'aggiudicataria ritenesse opportuno offrire tale miglioria in sede di offerta, oltre alla fornitura e posa del binario dovrà altresì realizzare a proprie spese anche la traccia a pavimento.**

**Cordiali saluti**

**Il RUP**